

Oplevering woning.

Het is belangrijk dat u de woning schoon, leeg en zonder beschadigingen achterlaat. Let op deze punten.



Keuken, badkamer en toilet zijn grondig schoongemaakt met een reinigingsmiddel. Eventuele zwarte schimmel verwijdt u gemakkelijk met soda.



De toiletput heeft geen kalkaanslag.



Deuren, ramen en kozijnen zijn schoon en vetvrij.



De hele woning, de berging, zolder en/of schuur zijn leeg en schoon. Stofresten en vuil in de woning zijn verwijderd.



De wanden zijn vlak en behangklaar.



Lichtschakelaars, stopcontacten, deurbeslag en kunststof kozijnen zijn onbeschilderd en onbeschadigd.



Stickers, raamfolie, en lijmresten zijn verwijderd.



De tuin ziet er verzorgd uit. Onkruid is verwijderd en er is geen hoge begroeiing, zoals struiken en bomen hoger dan 1,80 meter.



Haakjes, schroeven en pluggen aan wanden, vloeren, plafonds, deuren, ramen, kozijnen, tegels, sanitair, stopcontacten etc. zijn verwijderd.



Gas, water, stadsverwarming en elektra: vergeet niet de eind meterstanden door te geven aan uw leverancier(s) voor de eindafrekening.



Overname van goederen bespreken wij met u tijdens de voorinspectie.



Vloerbedekking en gordijnen (inclusief rails) zijn verwijderd. Wacht met het verwijderen van vloerbedekking tot de voorinspectie. Dan controleren wij op de aanwezigheid van asbest. Meer informatie op www.rochdale.nl/asbest.

Succes met de verhuizing.

Veel plezier in uw nieuwe woning!

